

Sikker håndtering af hærdere

Bland aldrig hærdere og accelerator direkte sammen

Afvejning må ikke foretages i lagerlokalet.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Pipetter ikke med mund. Brug udelukkende korrekt dosseringsudstyr.

Undgå indånding af røg/dampe.

Håndteres på godt ventilerede områder.

Fjern alle antændelseskilder og frembring ikke flammer eller gnister.

Hold produkt og tom emballage adskilt fra varme og antændelseskilder.

Opbevares adskilt fra reduktionsmidler (f.eks. aminer, syrer, baser og tungmetallforbindelser (f.eks. acceleratorer, tørremidler, metalsæber).

Indeslutning skal undgås.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Undgå ublandbare materialer.

Må ikke stå i direkte sollys

Information er fremkommet fra United Initiators.